

Objekt Eishalle Lido Rapperswil-Jona, Walter-Denzlerstrasse 6
8640 Rapperswil-Jona

Watt, aktualisiert 30.9.2022

Ausserbetriebnahme Freibad:

Nach unserer Sichtung vor Ort, hat die Schwimmbadtechnik Ihre Lebensdauer erreicht und wenn man das Bad weiter betreiben will, so sollte gemäss folgenden Gründen eine Gesamtsanierung angestrebt werden:

Der Deckenbereich vom Technikraum hat durch die Chlorhaltige Luft sehr starke Korrosionen im Bereich der Armierung ausgelöst, dies muss dringend Instand gestellt werden, damit die Statik und die Sicherheit des Personals gewährleistet werden kann.

Die Chlorierung wird heute ohne Automatik Betrieb dem Becken zugeführt, was für den Badebetrieb nicht mehr Stand der Technik ist.

Im Weiteren fehlen Ausgleichsbecken, Filterrückspülbecken, sowie die Ueberlauftrinne vom Becken mit der Beckenhydraulik entspricht nicht mehr den Normen.

Diese Angaben sind nicht abschliessend, da die ganze Wasseraufbereitungsanlage mit Steuerung, Filter, Becken etc. saniert werden sollte, denn sobald die bauliche Substanz und grössere Sanierungen anstehen, so spricht man nicht mehr von einer Reparatur, sondern es muss eine Gesamtsanierung durchgeführt werden, die den Normen, der Sicherheit für das Personal und der Nutzung für die Badegäste entspricht.

Energie- und Haustechnik Weber AG



T. Weber