

Stadverwaltung Rapperswil-Jona  
Christian Leutenegger  
St. Gallerstrasse 40  
8645 Jona

Rapperswil - Jona, 27. April 2022

### **Stellungnahme Tragsicherheit Badi Lido**

Sehr geehrter Stadtrat Christian Leutenegger

Gerne fassen wir die aktuelle Situation betreffend des Tragwerkszustandes der Untergeschossräumlichkeiten der Badi Lido wie folgt zusammen.

Die Tragwerkskonstruktion des Schwimmbads Lido wurde in den 1950er Jahren in Massivbauweise erstellt. Die Korrosion der Bewehrung der Stahlbetondecke im Untergeschoss ist weit fortgeschritten. Zum Teil lässt sich die infolge Betonabplatzungen frei liegende Bewehrung von Hand entfernen. Die statische Funktion der Bewehrung sowie die Verbundwirkung sind dadurch nicht mehr gegeben. Weiter sind massive Risse in der Tragwerksstruktur und Wassereindringstellen vorhanden.

Die Tragsicherheit kann infolgedessen nicht mehr rechnerisch nachgewiesen werden und ist somit nicht gewährleistet.

Damit der Badebetrieb 2020 aufrechterhalten werden konnte, wurde als Sofortmassnahme eine Notspriessung zur Einsturzicherung eingebaut. Der Einsatz einer Notspriessung gilt als provisorisch und ist nur zeitlich beschränkt legitim. In der Regel bezieht sich die Anwendungsdauer einer Notspriessung auf einen temporären Bauzustand von wenigen Monaten und stellt einen Ausnahmezustand dar. Dieser Ausnahmezustand wurde auf Grund des Bevölkerungsbedürfnisses für die Badesaison 2021/2022 verlängert. Zusätzlich wurden für die letzte Saison ein Überwachungskonzept und Messeinrichtungen installiert. Vorgängig kommunizierte die [REDACTED] dass die Verantwortung der Tragwerksstabilität mit dem Enden der Badesaison 2022 nicht mehr übernommen wird und eine Schliessung mit zeitnahe Rückbau dringend angezeigt ist.

Freundliche Grüsse